

Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО, инженерно-технической
укрепленности и антитеррористической защищенности муниципального
образовательного учреждения

Самара

«22» октября 2018 г.

Комиссия в составе:

Представителя муниципального образовательного учреждения (далее - МОУ) «Заказчик» :
заместитель директора по безопасности и охране труда, Жеребенкова Елена Александровна, МБОУ
Школа №27 г.о. Самара,

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя управления вневедомственной охраны (далее «УВО»):

Главный специалист ПЦО №7 УВО по г. Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области
майор полиции Шевчук Е.В.

(должность представителя и наименование УВО)

-представителя обслуживающей организации:

МБОУ Школа №27

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»: МБОУ Школа №27 г.о. Самара
(наименование объекта с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Самара, пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 5А,
(адрес объекта)

оборудованного средствами

КЭВП

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО № 8 УВО по г. Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области.
(полное наименование УВО)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Краткая характеристика объекта:

Класс объекта-А3 согласно Р063-2017; Категория опасности объекта 2 согласно ПП №1235 от 07.10.17г.

территория школы расположена в Красноглинском районе г.о. Самара, п. Управленческий на
пересечении улиц Парижской Коммуны и Сергея Лазо. Здание отдельно стоящее 4-х
этажное, с 2-х этажным пристроем. Забор решетчатый из железных прутьев, на протяжении
всей территории, высота 170 см., имеются железные ворота (5шт) и калитки напротив
центрального входа и входа со стороны ул. Сергея Лазо. Образовательный процесс проходит
в две смены. Имеется сигнализация всех эвакуационных выходов с выводом на пост охраны
школы

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этажей; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

Инженерно-техническая укрепленность:

- ограждение, ворота и калитки: Забор решетчатый из железных прутьев, на протяжении
всей территории, высота 170 см., имеются железные ворота (5шт) и калитки напротив
центрального входа и входа со стороны ул. Сергея Лазо.

- входная группа дверей (в т.ч. запасные выходы): центр.вход, 9 эвакуационных выходов

- решетки на окнах: имеются, частично распашные

- защищенные помещения: лабрантская информатики, библиотека

(указывается техническая укрепленность строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность инженерно-техническими средствами охраны:

КЭВП ФГКУ «УВО ВНГ России по Самарской области», контракт 8/25 от 09.01.2018

ОС

(наличие, наличие технического обслуживания, договор с кем заключен)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2011 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправном / не исправном)

- система контроля доступом: калитка с электромеханическим приводом, стойка калитки с преграждающей створкой и индикаторами, пульт управления на посту вахтёра/сторожа, открытие калитки производится с помощью карточки Proximity
(наличие, состояние, наличие технического обслуживания)
- металлодетектор: стационарный, арочный металлодетектор КОРДОН С2 – 1 шт
(наличие, марка, количество, состояние)
- система видеонаблюдения: 32 внутренних и наружных видеокамер; 16 наружных видеокамер установленных по периметру здания, - 16 внутренних видеокамер видеоархив со сроком хранения информации до 7 дней. Видеонаблюдение не обеспечивает полный обзор территории МОУ, недостаточный срок хранения информации.
(количество видеокамер, уличные /внутренние, техническое состояние, наличие технического обслуживания)
- система оповещения: проводная аналоговая ГГС, совмещённая с АПС
(наличие, марка, автономная/интегрированная, состояние)
- технические системы обнаружения, не санкционированного проникновения: нет
(наличие, охраняемые помещения, график охраны, договор на реагирование, с кем)

Физическая охрана объекта:

- физическая охрана: 1, вахтер с 07:00 до 19:00; 1, сторож пн.- пт. с 19:00 до 7:00, сб. с 17:30 до 7:00, выходные и праздничные дни круглосуточно
(кто осуществляет, график работы, договор)

КПП: один КПП на центральном входе для прохода людей
(наличие, для прохода людей, для проезда транспорта)

правила внутриобъектового и пропускного режимов (особый порядок доступа): инструкция по пропускному режиму
(наличие, локальный акт)

- оборудование поста охраны: телефон, КТС, металлоискатель, турникет, видеонаблюдение

Документация на посту охраны:

Журнал приема сдачи дежурства: имеется, удовлетворительное, 2 раза в сутки
(наличие, состояние, периодичность)

Журнал инструктажа: имеется, удовлетворительное, 1 раз в 3 месяца
(наличие, состояние, периодичность)

Журнал проверки КЭВП: имеется, нормальное, 1 раз в сутки
(наличие, состояние, периодичность)

Журнал проверки АПС: имеется, удовлетворительное, 1 раз в месяц
(наличие, состояние, периодичность)

Журнал проведения обхода: имеется, неудовлетворительное, 1 раз в часа ночью и 1 раз в 3 часа днём
(наличие, состояние, периодичность)

Журнал проверки несения службы: нет
(наличие, состояние, периодичность)

Журнал учета посетителей: имеется, удовлетворительное, каждый день
(наличие, состояние, периодичность)

Журнал вноса/выноса материальных ценностей: нет
(наличие, состояние, периодичность)

Приказ о допуске транспортных средств на территорию МОУ: в инструкции по пропускному режиму
(наличие, локальный акт)

Должностная инструкция охранника (сторожа, вахтера) на охраняемом объекте: имеется
(наличие, соответствие требованиям законодательства, проверка знания и выполнения)

Должностная инструкция дежурного персонала о порядке действий при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта: имеется
(наличие, проверка знания и выполнения)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1. Строго соблюдать правила пользования КЭВП на ПЦО УВО по г. Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области согласно требованиям договора.

(указывается конкретные мероприятия по инженерно-технической укреплённости дверей, оконных проёмов, локов, некапитальных стен, хранилищ, сейфов)

Срок: постоянно.

2. Общие мероприятия по усилению охраны объекта

2.1 Рекомендуются установка стационарной КЭВП на посту охраны школы с выводом на ПЦО №8 УВО по г. Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области.

2.2 Установка стационарных КЭВП на каждом этаже в кабинетах завучей, спортзале с выводом на ПЦО №8 УВО по г. Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области

2.3 Установка дополнительных внешних камер видеонаблюдения на территории школы.

2.4 Установка дополнительных внутренних камер видеонаблюдения в здании школы.

2.5 Рекомендуются установка охранно-пожарной сигнализации в лаборантской информатики и в других помещениях с хранением значительных материальных ценностей с выводом на ПЦО №8 УВО по г. Самаре – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области.

2.6 Оснащение охранным оборудованием (турникеты), обеспечение сотрудниками охранных организаций.

(указывается конкретные дополнительные мероприятия по усилению надёжности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), осуществление пропускного режима, мероприятия по дооборудованию ТСО, уязвимых для проникновения мест объекта.)

3. Проведенные мероприятия:

3.1. Проведено совместно с руководителем образовательного учреждения обучение работников и обучающихся (воспитанников) способам защиты и действиям при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц, подозрительных предметов, в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта;

3.2. Проведено совместно с руководителем образовательного учреждения учение, тренировка по действиям сотрудников ГЗ УВО, работников объекта, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении.

3.3. Проведено совместно с руководителем образовательного учреждения обследование объекта на предмет выполнения организационных, инженерно-технических и иных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта (в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235, а также требований, действующих в УВО руководящих документов и Приказов.

Представители:

«УВО»

/Е.В. Шевчук /

«МОУ»

/Е.А. Жеребенкова/

